

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

O STAVU OBJEKTU ZJIŠTĚNÉM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKOU DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH
ZA ZÁKONA O PO č. 133/1985 Sb.

Adresa objektu: **SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany**

Kontrola provedena dne: **21.12.2017**

Na základě ustanovení §5 odst.1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, byla provedena preventivní požární prohlídka. Předmětem preventivní požární prohlídky je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivní požární prohlídky je odstranění závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Nouzové osvětlení instalováno:	ANO	NE
Revize provedená dne:	nejsou instalovány	
Požární poplachová směrnice vyvěšena:	ANO	aktualizovaná- změna tel.č. energetika
Hydrantový systém:	ANO	
Revize provedena dne:	kontrola provedena 02/2017	
Přenosné hasicí přístroje:	ANO	NE
Revize provedena dne:	kontrola provedena 02/2017	
Požární bezpečnostní tabulky:	označení nouzových východů a směrů úniku a zákazu kouření v 1 PP obytného domu	

Označení hlavních uzávěrů:

VODA:	ANO	NE
EL.ROZVADĚČE:	ANO	NE
PLYN:	ANO	NE

Požární dveře:	ANO	NE
----------------	-----	----

Revize provedena dne: nejsou instalovány v obytném domě

Stav a průchodnost únikových cest:

V únikové cestě v 8 NP (7. patro) u obou vchodů jsou ukládány věci, které jsou v rozporu s Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Vchod „B“ domu č. 1640 – majitelé (nájemníci) bytu i po upozornění, že není volná úniková cesta tuto skutečnost neberou na vědomí. Před bytem je zaparkován dětský kočárek (kočárkárna s kolárnou jsou ve vchodu „B“ zřízeny), dále zde jsou rozloženy dva sušáky na prádlo, které brání volnému pohybu na únikové cestě. Společný prostor domu neslouží jako sušárna, ale úniková chodba, která musí být neustále průchodná.

Vchod“A“ domu č. 1640 – o hydrantovou skříň v 8 NP (7. patře) jsou opírány zbytky lamino desek, zrcadlo a další nepotřebný materiál, zabraňující volnému průchodu.

Zjištěné požárně technické závady:

V únikových cestách jsou ukládány věci, které znemožňují bezpečný únik obyvatel v případě požáru. Jednotlivá poschodí domu jsou průchodná, mimo sedmá patra.

Nutná opatření:

Nadále dodržovat volné únikové cesty, neukládat před vchodové dveře do bytových jednotek obuv, pytle s odpady a jiný materiál. Nadále udržovat pořádek ve sklepních prostorách.

Termín odstranění:

TRVALE

Zodpovídá:

Výbor SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany

Kontrolu provedl: p. Jokl – revizní technik PHP + Hydrantů

za KESO Praha spol. s r.o.

Ing. Petr Prokeš Z-OZO-25/2017

