

ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

O STAVU OBJEKTU ZJIŠTĚNÉM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKOU DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH
ZA ZÁKONA O PO č. 133/1985 Sb.

Adresa objektu: **SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany**

Kontrola provedena dne: 12.12.2019

Na základě ustanovení §5 odst.1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, byla provedena preventivní požární prohlídka. Předmětem preventivní požární prohlídky je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivní požární prohlídky je odstranění závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Nouzové osvětlení instalováno:	ANO	NE
Revize provedená dne:	nejsou instalovány	
Požární poplachová směrnice vyvěšena:	ANO	aktualizovaná
Hydrantový systém:	ANO	
Revize provedena dne:	kontrola provedena 03/2019	
Přenosné hasicí přístroje:	ANO	NE
Revize provedena dne:	kontrola provedena 03/2019	

Požární bezpečnostní tabulky:	označení nouzových východů a směrů úniku a zákazu kouření v 1 PP obytného domu
--------------------------------------	---

Označení hlavních uzávěrů:

VODA:	ANO	NE
EL.ROZVADĚČE:	ANO	NE
PLYN:	ANO	NE

Požární dveře:	ANO	NE
----------------	-----	----

Revize provedena dne: nejsou instalovány v obytném domě

Stav a průchodnost únikových cest:

Ve vchodu „A“ a ve vchodu „B“ jsou únikové cesty volné. V průběhu roku jsou nájemníci jednotlivě upozorňováni ne případné omezování průchodu v únikových cestách.

Zjištěné požární technické závady:

V únikových cestách nejsou ukládány věci, které znemožňují bezpečný únik obyvatel v případě požáru. Jednotlivá poschodí domu jsou průchodná.

Nutná opatření:

Nadále dodržovat volné únikové cesty, neukládat před vchodové dveře do bytových jednotek obuv, pytle s odpady a jiný materiál. Nadále udržovat pořádek ve sklepních prostorách.

V měsíci červnu byly na jednotlivá patra domu 1640 vchod „A“ a vchod „B“ nainstalovány nové ruční hasicí přístroje dle rozhodnutí výboru SVJ na základě zahoření ve vchodě „A“. Jedná se o následné opatření po vzniku požáru.

Termín odstranění:

TRVALE

Zodpovídá:

Výbor SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany

Kontrolu provedl: p. Jokl – revizní technik PHP + Hydrantů

za KESO Praha spol. s r.o.

Ing. Petr Prokeš Z-OZO-25/2017

Beránková Lenka Z-TPO/208/2002

