

# ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

O STAVU OBJEKTU ZJIŠTĚNÉM PREVENTIVNÍ PROHLÍDKOU DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYCHÁZEJÍCÍCH  
ZA ZÁKONA O PO č. 133/1985 Sb.

Adresa objektu: **SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany**

Kontrola provedena dne: **1.12.2022**

Na základě ustanovení §5 odst.1) písmeno e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, byla provedena preventivní požární prohlídka. Předmětem preventivní požární prohlídky je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivní požární prohlídky je odstranění závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

|                                              |                              |               |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Nouzové osvětlení instalováno:</b>        | ANO                          | NE            |
| Revize provedená dne:                        | nejsou instalovány           |               |
| <b>Požární poplachová směrnice vyvěšena:</b> | ANO                          | aktualizovaná |
| <b>Hydrantový systém:</b> hydranty + hadice  | ANO                          |               |
| Revize provedena dne:                        | kontrola provedena 20.5.2022 |               |
| <b>Přenosné hasicí přístroje:</b>            | ANO                          | NE            |
| Revize provedena dne:                        | kontrola provedena 20.5.2022 |               |

**Požární bezpečnostní tabulky:** označení nouzových východů a směrů úniku a zákazu kouření  
v 1 PP obytného domu

**Označení hlavních uzávěrů:**

VODA:

ANO

NE

EL.ROZVADĚČE:

ANO

NE

PLYN:

ANO

NE

**Požární dveře:**

ANO

NE

Revize provedena dne:

nejsou instalovány v obytném domě

**Stav a průchodnost únikových cest:**

V únikových cestách vchodu „2“ a vchodu „4“ jsou únikové cesty volné.

**Zjištěné požárně technické závady:**

V únikových cestách nejsou ukládány věci.

Jednotlivá poschodí domu vchodů jsou průchodná.

**Nutná opatření:**

Nadále dodržovat volné únikové cesty, neukládat před vchodové dveře do bytových jednotek obuv.  
Nadále udržovat pořádek ve sklepních prostorách.

**Termín odstranění:**

TRVALE

**Zodpovídá:**

Výbor SVJ U Olivovny 1640, 251 01 Říčany

**Kontrolu provedl:** za KESO Praha spol. s r.o.

Richard Netolický – revizní technik

Beránková Lenka Z-TPO/208/2002

